

RANKING DO PROCESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE São PEDRO DOS CRENTES
Pregão Eletrônico - 034/2022

0001 - Serviço com troca de Ampola em aparelho de Raio-X | Valor de Referência: 19.903,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 10.000,00	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 14.200,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 14.500,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0002 - Serviço com troca de Anel de Vedação da porta para reposição em autoclave | Valor de Referência: 326,85

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 163,43	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 260,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 270,00	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0003 - Serviço com troca de Biela em Aspirador cirúrgico | Valor de Referência: 577,81

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 350,00	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 450,00	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 460,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—

0004 - Serviço com troca de Bobina em carro anestésico | Valor de Referência: 570,08

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 350,00	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 460,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 498,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0005 - Serviço com troca de Bobina solenóide 220 volts em autoclave | Valor de Referência: 410,70

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 370,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 379,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 399,00	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0006 - Serviço com troca de Bomba de reposição corpo duplo em processadora para revelação de Filmes/Raio – X | Valor de Referência: 965,47

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 880,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—



ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 898,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 899,74	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0007 - Serviço com troca de Braçadeira em aparelho de P.A. | Valor de Referência: 23,65

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 17,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 18,05	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 18,74	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0008 - Serviço com troca de Bucha do rolo em Processadora para revelação de Filmes/Raio – X | Valor de Referência: 640,43

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 450,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 560,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 599,00	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0009 - Serviço com troca de Cabeçote com diafragma em aspirador cirúrgico | Valor de Referência: 330,07

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 200,00	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 250,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 260,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0010 - Serviço com troca de Cabo de alimentação em aparelho de eletrocardiograma | Valor de Referência: 867,99

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 600,00	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 760,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 780,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---

0011 - Serviço com troca de Cabo de alimentação em balança digital | Valor de Referência: 144,78

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 134,75	10	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 135,00	10	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 144,00	10	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0012 - Serviço com troca de cabo de alimentação em Desfibrilador | Valor de Referência: 607,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 580,00	35	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 589,75	35	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 606,00	35	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---



0013 - Serviço com troca de cabo de alimentação em Foco ginecológico | Valor de Referência: 112,39

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 98,75	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 99,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 112,00	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0014 - Serviço com troca de Cabo de alimentação em oxímetro de pulso | Valor de Referência: 57,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 30,00	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 39,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 57,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0015 - Serviço com troca de Caneta de corte em bisturi elétrico | Valor de Referência: 1.038,03

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 989,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 990,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.038,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0016 - Serviço com troca de Capacitor de corrente em aparelho de Raio-X | Valor de Referência: 874,10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 850,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 859,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 874,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0017 - Serviço com troca de Carcaça em aparelho de Raio-X | Valor de Referência: 2.059,35

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.800,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.899,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 2.059,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0018 - Serviço com troca de Chave automática em carro anestésico | Valor de Referência: 876,86

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 438,43	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 850,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 876,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0019 - Serviço com troca de Chave de vácuo (liga/desliga) em Autoclave | Valor de Referência: 636,14

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------	-----------------

Pagina 3 de 32



ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 420,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 580,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 636,00	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0020 - Serviço com troca de Chave do nível de água em máquina de lavar/secar hospitalar | Valor de Referência: 784,86

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 440,00	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 670,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 784,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0021 - Serviço com troca de circuito elétrico em Foco ginecológico | Valor de Referência: 810,82

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 600,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 780,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 810,00	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0022 - Serviço com troca de Circuito elétrico em aparelho de eletrocardiograma | Valor de Referência: 1.867,98

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.500,00	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.700,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.867,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0023 - Serviço com troca de Circuito elétrico em Autoclave | Valor de Referência: 1.959,62

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 979,81	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.900,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.959,00	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0024 - Serviço com troca de Circuito elétrico em balança digital | Valor de Referência: 403,82

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 300,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 330,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 403,00	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0025 - Serviço com troca de Circuito elétrico em carro anestésico | Valor de Referência: 1.970,11

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 985,06	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.900,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	---

Página 4 de 32



ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.970,00	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
--------------------------------------	--------------------	--------------	---	---------------	---------------	----	-----	---

0026 - Serviço com troca de Circuito elétrico em desfibrilador | Valor de Referência: 1.443,19

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 721,60	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.400,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.443,00	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0027 - Serviço com troca de Circuito elétrico em mesa cirúrgica | Valor de Referência: 1.290,23

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 645,12	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.090,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.290,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0028 - Serviço com troca de Circuito elétrico em nebulizador | Valor de Referência: 421,07

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 380,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 399,75	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 421,00	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0029 - Serviço com troca de Circuito elétrico em oxímetro de pulso | Valor de Referência: 239,40

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 119,70	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 220,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 239,00	4	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0030 - Serviço com troca de Conjunto de válvula de vácuo em autoclave | Valor de Referência: 2.010,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.005,13	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 2.000,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 2.010,00	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0031 - Serviço com troca de Conjunto de válvula em aspirador cirúrgico | Valor de Referência: 413,17

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 206,59	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 413,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 413,17	1	.	.	EPP/SS	Sim	—

0032 - Serviço com troca de Contactor do nível de água 12 wolts em autoclave | Valor de Referência: 792,22

Página 5 de 32



Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 396,11	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 790,00	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 792,22	5	.	.	EPP/SS	Sim	---

0033 - Serviço com troca de Contactor em aparelho de Raio-X | Valor de Referência: 1.142,27

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 900,00	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.100,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.142,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0034 - Serviço com troca de Contactor em máquina de lavar/secar roupa hospitalar | Valor de Referência: 761,72

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 760,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 761,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 761,72	1	.	.	EPP/SS	Sim	---

0035 - Serviço com troca de correia dentada em Processadora para revelação de Filmes/Raio – X | Valor de Referência: 416,77

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 415,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 416,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 416,77	1	.	.	EPP/SS	Sim	---

0036 - Serviço com troca de Correia para eixo em máquina de lavar/secar roupa hospitalar | Valor de Referência: 813,51

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 600,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 780,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 813,00	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0037 - Serviço com troca de Display em aparelho de eletrocardiograma | Valor de Referência: 1.007,43

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 800,00	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 900,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.007,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0038 - Serviço com troca de Distanciador em Processadora para revelação de Filmes/Raio – X | Valor de Referência: 1.019,76

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.018,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---

Página 6 de 32



ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.019,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.019,76	1	.	.	EPP/SS	Sim	—

0039 - Serviço com troca de Djunior em processadora para revelação de Filmes/Raio – X | Valor de Referência: 1.171,05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 585,53	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.100,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.171,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0040 - Serviço com troca de eixo em Nebulizador | Valor de Referência: 318,15

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 159,08	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 300,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 318,00	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0041 - Serviço com troca de Eixo guia em processadora para revelação de Filmes/Raio – X | Valor de Referência: 357,05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 178,53	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 357,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 357,05	1	.	.	EPP/SS	Sim	—

0042 - Serviço com troca de Eixo principal em processadora para revelação de Filmes/Raio – X | Valor de Referência: 349,15

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 174,58	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 330,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 349,00	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0043 - Serviço com troca de Eletrodo da câmara em autoclave | Valor de Referência: 807,43

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 403,72	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 790,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 807,00	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0044 - Serviço com troca de engrenagem com e s/rolamentos em Processadora para revelação de Filmes/Raio – X | Valor de Referência: 631,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 315,88	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 631,00	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—



V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 631,75	2	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI							

0045 - Serviço com troca de engrenagem em Mesa cirúrgica | Valor de Referência: 588,47

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 294,24	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 588,00	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 588,47	2	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								

0046 - Serviço com troca de Espelho em foco refletor cirúrgico | Valor de Referência: 1.734,65

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 867,33	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	RS 1.734,00	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 1.734,65	2	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								

0047 - Serviço com troca de exaustor pequeno em Processadora para revelação de Filmes/Raio – X | Valor de Referência: 2.641,17

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 2.639,75	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	RS 2.640,00	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 2.641,17	2	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								

0048 - Serviço com troca de Expansor em parelho de Raio-X | Valor de Referência: 3.103,83

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 3.102,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	RS 3.103,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 3.103,83	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								

0049 - Serviço com troca de Extrator em aparelho de Raio-X | Valor de Referência: 2.708,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.354,38	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	RS 2.500,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 2.708,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0050 - Serviço com troca de Flação elétrica do aparelho de Raio-X | Valor de Referência: 1.523,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 761,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.523,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 1.523,50	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								



0051 - Serviço com troca de Fusível 10A em equipamento hospitalar | Valor de Referência: 27,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 24,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 25,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 27,37	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0052 - Serviço com troca de Fusível 12A em equipamento hospitalar | Valor de Referência: 27,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 24,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 25,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 27,37	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0053 - Serviço com troca de Fusível 6A em equipamento hospitalar | Valor de Referência: 27,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 24,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 25,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 27,37	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0054 - Serviço com troca de Fusível de louça da máquina de lavar/secar roupa hospitalar | Valor de Referência: 27,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 24,75	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 25,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 27,37	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0055 - Serviço com troca de Fusível do bisturi elétrico | Valor de Referência: 27,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 24,75	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 25,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 27,37	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0056 - Serviço com troca de Lâmpadas de 12 wolts em Foco de teto cirúrgico | Valor de Referência: 163,71

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 149,75	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 150,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 163,71	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0057 - Serviço com troca de Lente do visor em aparelho de Raio – X | Valor de Referência: 816,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------	-----------------

Pagina 9 de 32



ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 799,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 800,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 816,00	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0058 - Serviço com troca de Mangueira 11/2 para uso diverso em equipamento hospitalar | Valor de Referência: 180,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 179,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 180,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 180,13	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0059 - Serviço com troca de Mangueira 3/4 para uso diverso em equipamento hospitalar | Valor de Referência: 177,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 176,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 177,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 177,13	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0060 - Serviço com troca de Mangueira 5 mm para uso diverso em equipamento hospitalar | Valor de Referência: 181,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 179,70	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 180,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 181,37	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0061 - Serviço com troca de Mangueira 5/8 para uso diverso em equipamento hospitalar | Valor de Referência: 181,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 150,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 179,70	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 181,37	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0062 - Serviço com troca de Mangueira 6mm para uso diverso em equipamento hospitalar | Valor de Referência: 141,86

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 110,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 139,70	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 141,86	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0063 - Serviço com troca de Mangueira 8mm para uso diverso em equipamento hospitalar | Valor de Referência: 189,27

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 170,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 179,70	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---

Página 10 de 31



ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 189,27	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
-----------------------------------	--------------------	------------	---	---------------	---------------	----	-----	---

0064 - Serviço com troca de Mangueira de isolação em aparelho de Raio-X | Valor de Referência: 262,88

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 220,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 259,70	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 262,88	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0065 - Serviço com troca de Mangueira siliconizada em Aspirador cirúrgico | Valor de Referência: 144,36

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 120,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 139,70	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 144,36	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0066 - Serviço com troca de manguito em Aparelho de Pressão | Valor de Referência: 162,03

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 150,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 159,70	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 162,03	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0067 - Serviço com troca de manômetro em Aparelho de Pressão | Valor de Referência: 274,12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 230,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 269,70	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 274,12	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0068 - Serviço com troca de manta em chumbo isoladora da carcaça em aparelho de Raio – X | Valor de Referência: 1.724,70

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.700,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.724,70	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.724,70	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0069 - Serviço com troca de microcontrolador em Autoclave | Valor de Referência: 2.242,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 2.200,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 2.242,13	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 2.242,13	4	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0070 - Serviço com troca de óleo AV58 em aparelho de Raio – X | Valor de Referência: 2.150,20

Página 11 de 32



Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.800,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 2.099,70	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 2.150,20	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0071 - Serviço com troca de Olho de boi (lâmpada) em autoclave | Valor de Referência: 528,10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 480,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 519,70	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 528,10	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0072 - Serviço com troca de Painel da máquina de lavar/secar roupa hospitalar | Valor de Referência: 1.574,20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.200,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.569,70	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.574,20	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0073 - Serviço com troca de Pedal elétrico do bisturi elétrico | Valor de Referência: 791,45

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 790,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 791,45	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 791,45	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0074 - Serviço com troca de Pino segurança + Selo Anti- Vácuo para Autoclave | Valor de Referência: 347,18

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 310,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 339,70	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 347,18	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0075 - Serviço com troca de Placa de comando em aparelho de Raio-X | Valor de Referência: 4.137,43

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 3.700,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 4.099,70	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 4.137,43	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0076 - Serviço com troca de Placa de nível de 24 worts do autoclave | Valor de Referência: 1.562,95

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.200,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—

Página 12 de 31



ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.499,70	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.562,95	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0077 - Serviço com troca de Placa eletrônica de comando em Autoclave | Valor de Referência: 2.292,68

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 2.200,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 2.292,68	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 2.292,68	4	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0078 - Serviço com troca de Placa eletrônica em bisturi elétrico | Valor de Referência: 1.507,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.500,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.507,67	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.507,67	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0079 - Serviço com troca de Placa eletrônica em Foco de teto cirúrgico | Valor de Referência: 953,12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 950,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 953,12	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 953,12	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0080 - Serviço com troca de Placa eletrônica em máquina de lavar/secar roupa hospitalar | Valor de Referência: 1.274,28

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.200,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.274,28	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.274,28	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0081 - Serviço com troca de Ponteira inoxidável para secreção em Aspirador cirúrgico | Valor de Referência: 244,89

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 240,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 244,89	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 244,89	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0082 - Serviço com troca de rack água em Processadora para revelação de Filmes/Ralo – X | Valor de Referência: 950,77

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 850,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 899,70	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 950,77	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—



0083 - Serviço com troca de Rele em aparelho de Ralo-X | Valor de Referência: 1.093,40

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 950,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.093,40	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.093,40	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0084 - Serviço com troca de Rele em máquina de lavar/secar roupa hospitalar | Valor de Referência: 678,92

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 650,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 678,92	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 678,92	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0085 - Serviço com troca de Rele em Máquina de lavar/secar: | Valor de Referência: 662,65

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 650,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 662,65	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 662,65	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0086 - Serviço com troca de Resistência elétrica em máquina de lavar/secar roupa hospitalar | Valor de Referência: 612,12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 550,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 599,70	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 612,12	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0087 - Serviço com troca de Rolamento em nebulizador | Valor de Referência: 232,72

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 210,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 232,72	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 232,72	4	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0088 - Serviço com troca de Rolamento em Processadora para revelação de Filmes/Ralo – X | Valor de Referência: 414,15

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 400,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 414,15	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 414,15	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0089 - Serviço com troca de Rolamento para eixo do motor em Aspirador cirúrgico | Valor de Referência: 445,73

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------	-----------------

Página 14 de 32



V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 440,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 445,73	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 445,73	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0090 - Serviço com troca de Sensor de nível em Máquina de lavar/secar | Valor de Referência: 652,12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 650,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 652,12	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 652,12	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0091 - Serviço com troca de Sensor de temperatura em Autoclave Vt12/ 21L | Valor de Referência: 338,44

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 330,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 338,44	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 338,44	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0092 - Serviço com troca de sistema Resistência em autoclave | Valor de Referência: 640,77

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 610,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 640,77	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 640,77	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0093 - Serviço com troca de Soquete em Foco de teto cirúrgico | Valor de Referência: 276,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 250,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 276,80	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 276,80	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0094 - Serviço com troca de Termômetro e troca do sensor de temperatura em autoclave: | Valor de Referência: 382,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 350,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 382,80	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 382,80	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0095 - Serviço com troca de Transformador 220 wolts em bisturi elétrico | Valor de Referência: 799,53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 790,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 799,53	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--

Página 15 de 32



ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 799,53	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
-----------------------------------	--------------------	------------	---	---------------	---------------	----	-----	-----

0096 - Serviço com troca de Transformador 220/110 volts em foco cirúrgico | Valor de Referência: 840,77

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 820,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 840,77	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 840,77	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0097 - Serviço com troca de Transformador de 220/110 volts em aparelho de Raio-X | Valor de Referência: 3.236,17

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 3.200,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 3.236,17	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 3.236,17	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0098 - Serviço com troca de troca do Conjunto de válvula de vácuo em Autoclave | Valor de Referência: 1.037,87

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.030,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.037,87	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.037,87	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0099 - Serviço com troca de troca do Contactor em Autoclave | Valor de Referência: 533,16

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 530,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 533,16	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 533,16	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0100 - Serviço com troca de Tubo ladrão em Processadora para revelação de Filmes/Ralo – X | Valor de Referência: 354,81

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 350,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 354,81	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 354,81	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0101 - Serviço com troca de Umidificador de secreção em aspirador cirúrgico | Valor de Referência: 221,54

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 220,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 221,54	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 221,54	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0102 - Serviço com troca de Umidificador em carro anestésico | Valor de Referência: 226,36

Página 16 de 32



Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 190,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 219,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 226,36	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0103 - Serviço com troca de Válvula de ar em carro anestésico | Valor de Referência: 664,47

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 659,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 660,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 664,47	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0104 - Serviço com troca de Válvula eletrônica em bisturi elétrico | Valor de Referência: 889,24

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 879,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 880,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 889,24	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0105 - Serviço com troca de Válvula solenoide em processadora para revelação de Filmes/Raio – X | Valor de Referência: 578,10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 569,75	1	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 570,00	1	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 578,10	1	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0106 - Serviço com troca de Vedação/Guarnição de silicone em Autoclave | Valor de Referência: 518,72

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 490,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 514,75	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 518,72	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0107 - Serviço com troca de Vedação/Guarnição em aparelho de Raio - X | Valor de Referência: 565,66

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 490,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 559,75	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 565,66	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0108 - Serviço com troca de Vidro Óptico (Espejo) em Refletor | Valor de Referência: 288,59

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 269,75	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---



V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 270,00	5 .	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA	15.305.042/0001-08	R\$ 288,59	5 não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0109 - Serviço com troca do Filtro de água em Autoclave | Valor de Referência: 199,82

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 190,00	5 .	.	EPP/SS	Sim	---	
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 199,82	5 serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---	
ENGEMED ENGENHARIA	15.305.042/0001-08	R\$ 199,82	5 não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---	

0110 - Serviço com troca de Anel de Vedação da porta para reposição em autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 216,23

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 199,75	5 serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---	
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 200,00	5 .	.	EPP/SS	Sim	---	
ENGEMED ENGENHARIA	15.305.042/0001-08	R\$ 216,23	5 não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---	

0111 - Serviço com troca de Bobina solenóide 220 volts em autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 386,99

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 300,00	6 .	.	EPP/SS	Sim	---	
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 379,75	6 serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---	
ENGEMED ENGENHARIA	15.305.042/0001-08	R\$ 386,99	6 não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---	

0112 - Serviço com troca de Braçadeira em aparelho de P.A. - Atenção Básica | Valor de Referência: 37,87

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 29,75	6 serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---	
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 30,00	6 .	.	EPP/SS	Sim	---	
ENGEMED ENGENHARIA	15.305.042/0001-08	R\$ 37,87	6 não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---	

0113 - Serviço com troca de Cabo de alimentação em balança digital - Atenção Básica | Valor de Referência: 113,18

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 109,75	6 serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---	
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 110,00	6 .	.	EPP/SS	Sim	---	
ENGEMED ENGENHARIA	15.305.042/0001-08	R\$ 113,18	6 não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---	

0114 - Serviço com troca de cabo de alimentação em Foco ginecológico - Atenção Básica | Valor de Referência: 105,28

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 99,75	2 serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---	
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 100,00	2 .	.	EPP/SS	Sim	---	



ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 105,28	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
-----------------------------------	--------------------	------------	---	---------------	---------------	----	-----	---

0115 - Serviço com troca de Chave de vácuo (liga/desliga) em Autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 148,61

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 110,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 139,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 148,61	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0116 - Serviço com troca de circuito elétrico em Foco ginecológico - Atenção Básica | Valor de Referência: 249,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 190,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 239,75	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 249,80	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0117 - Serviço com troca de Circuito elétrico em Autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 695,35

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 689,75	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 690,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 695,35	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0118 - Serviço com troca de Circuito elétrico em balança digital - Atenção Básica | Valor de Referência: 324,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 299,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 300,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 324,80	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0119 - Serviço com troca de Circuito elétrico em nebulizador - Atenção Básica | Valor de Referência: 207,72

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 150,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 199,75	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 207,72	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0120 - Serviço com troca de Conjunto de válvula de vácuo em autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 508,93

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 430,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 499,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 508,93	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0121 - Serviço com troca de Contactor do nível de água 12 wolts em autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 634,19

Página 19 de 32



Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 619,75	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 620,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 634,19	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0122 - Serviço com troca de eixo em Nebulizador - Atenção Básica | Valor de Referência: 239,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 219,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 220,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 239,13	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0123 - Serviço com troca de Eletrodo da câmara em autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 467,66

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 449,75	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 450,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 467,66	4	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0124 - Serviço com troca de manguito em Aparelho de Pressão - Atenção Básica | Valor de Referência: 185,74

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 170,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 185,74	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 185,74	4	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0125 - Serviço com troca de manômetro em Aparelho de Pressão- Atenção Básica | Valor de Referência: 116,09

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 109,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 110,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 116,09	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0126 - Serviço com troca de microcontrolador em Autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 962,06

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 949,75	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 950,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 962,06	4	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0127 - Serviço com troca de Olho de boi (lâmpada) em autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 204,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 189,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---

Página 20 de 32



V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 190,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 204,13	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0128 - Serviço com troca de Pino segurança + Selo Anti- Vácuo para Autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 212,86

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 189,75	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 190,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 212,86	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0129 - Serviço com troca de Placa de nível de 24 wolts do autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 456,72

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 419,75	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 420,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 456,72	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0130 - Serviço com troca de Placa eletrônica de comando em Autoclave: - Atenção Básica | Valor de Referência: 1.257,57

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.199,75	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 1.200,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.257,57	4	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0131 - Serviço com troca de Rolamento em nebulizador - Atenção Básica | Valor de Referência: 248,53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 219,75	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 220,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 248,53	4	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0132 - Serviço com troca de Sensor de temperatura em Autoclave Vt12/ 21L - Atenção Básica | Valor de Referência: 528,08

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 520,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 528,08	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 528,08	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0133 - Serviço com troca de sistema Resistência em autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 561,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 549,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 550,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 561,75	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

Página 21 de 32



0134 - Serviço com troca de Termômetro e troca do sensor de temperatura em autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 706,77

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 690,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 706,77	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 706,77	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0135 - Serviço com troca de troca do Conjunto de válvula de vácuo em Autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 366,23

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 350,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 366,23	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 366,23	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0136 - Serviço com troca de troca do Contactor em Autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 430,44

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 410,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 430,44	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 430,44	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0137 - Serviço com troca de Vedação/Guarnição de silicone em Autoclave: -Atenção Básica | Valor de Referência: 408,10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 400,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 408,10	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 408,10	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0138 - Serviço com troca do Filtro de água em Autoclave - Atenção Básica | Valor de Referência: 286,74

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 270,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 286,74	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 286,74	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0139 - Serviço com troca de Abafador para caixa de comando do esgoto odontológico | Valor de Referência: 218,41

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 200,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 218,41	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 218,41	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0140 - Serviço com troca de Anel de oring para caneta de alta/baixa rotação em equipo odontológico | Valor de Referência: 73,88

Página 22 de 32



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>.
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/09/2022 às 09:57:31.

Código verificador: 358245



Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 69,75	7	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 70,00	7	.	.	EPP/SS	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 73,88	7	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0141 - Serviço com troca de Bloco de válvula para reposição em cadeira odontológica | Valor de Referência: 276,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 250,00	7	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 276,13	7	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 276,13	7	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0142 - Serviço com troca de bobina solenoide em cadeira odontológica | Valor de Referência: 269,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 250,00	10	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 269,80	10	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 269,80	10	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0143 - Serviço com troca de botão completo para seringa tríplice em equipo odontológico | Valor de Referência: 177,46

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 149,75	10	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 150,00	10	.	.	EPP/SS	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 177,46	10	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0144 - Serviço com troca de Cabeçote em compressor odontológico: | Valor de Referência: 1.227,82

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.200,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.227,82	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.227,82	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0145 - Serviço com troca de Cabeçote para refletor odontológico | Valor de Referência: 1.103,12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 1.090,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	--
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.103,12	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.103,12	4	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0146 - Serviço com troca de circuito elétrico em Cadeira odontológica | Valor de Referência: 927,19

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 900,00	7	.	.	EPP/SS	Sim	--

Página 23 de 32



ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 927,19	7	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 927,19	7	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0147 - Serviço com troca de Conjunto de filtro de luz em fotopolimerizador odontológico | Valor de Referência: 433,52

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 400,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 433,52	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 433,52	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0148 - Serviço com troca de Conjunto do automático para platinado em compressor odontológico | Valor de Referência: 423,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 400,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 423,75	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 423,75	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0149 - Serviço com troca de Diafragma em aspirador odontológico | Valor de Referência: 196,36

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 180,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 196,36	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 196,36	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0150 - Serviço com troca de Eixo dianteiro em contra ângulo odontológico | Valor de Referência: 327,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 300,00	10	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 327,00	10	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 327,00	10	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0151 - Serviço com troca de Eixo para motor em compressor odontológico | Valor de Referência: 1.149,40

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 990,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.000,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.149,40	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0152 - Serviço com troca de eixo pinça em caneta de alta rotação odontológica | Valor de Referência: 268,03

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 185,00	10	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 220,00	10	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 268,03	10	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

Página 24 de 32



0153 - Serviço com troca de Eixo principal em contra ângulo odontológico | Valor de Referência: 283,84

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 190,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 200,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 283,84	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0154 - Serviço com troca de Eixo traseiro em contra ângulo odontológico | Valor de Referência: 266,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 150,00	10	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 200,00	10	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 266,80	10	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0155 - Serviço com troca de Engrenagem rolamentos em geral em caneta de alta/baixa rotação odontológica | Valor de Referência: 227,23

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 150,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 160,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 227,23	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0156 - Serviço com troca de estofado para troca em cadeira odontológica | Valor de Referência: 740,77

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 600,00	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 620,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 740,77	4	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0157 - Serviço com troca de fiação elétrica em refletor odontológico | Valor de Referência: 559,19

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 350,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 470,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 559,19	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0158 - Serviço com troca de Fiação hidráulico para reposição em cadeira odontológica | Valor de Referência: 828,42

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 550,00	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 680,00	5	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 828,42	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0159 - Serviço com troca de Filtro de iluminação em foto polimerizador odontológico | Valor de Referência: 334,62

Página 25 de 32



Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 230,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 260,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 334,62	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0160 - Serviço com troca de Fusível para refletor odontológico | Valor de Referência: 27,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 18,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 19,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 27,37	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0161 - Serviço com troca de guarnição de silicone para vedação da caneta de alta/baixa rotação em equipo odontológico | Valor de Referência: 167,08

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 130,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 150,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 167,08	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0162 - Serviço com troca de Lâmpada 12W 75V em refletor odontológico | Valor de Referência: 165,31

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 115,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 130,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 165,31	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0163 - Serviço com troca de Mangueira dupla para pedal em equipo odontológico | Valor de Referência: 76,98

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 54,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 60,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 76,98	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0164 - Serviço com troca de Mangueira fina de silicone para ar e água em equipo odontológico | Valor de Referência: 127,49

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 105,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 115,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 127,49	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0165 - Serviço com troca de Mangueira Sanfonada da cuspidelira (grossa) para reposição em equipo odontológico | Valor de Referência: 125,06

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------	-----------------

Página 26 de 32



V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 110,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 115,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---

0166 - Serviço com troca de Mangueira tríplice para reposição em equipo odontológico | Valor de Referência: 85,55

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 70,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 75,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---

0167 - Serviço com troca de Mola de aço em micro-motor odontológico | Valor de Referência: 218,46

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 152,00	7	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
SERVIÇOS LTDA								
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 180,00	7	.	.	EPP/SS	Sim	---

0168 - Serviço com troca de Motor em aspirador odontológico | Valor de Referência: 288,53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 201,00	4	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
SERVIÇOS LTDA								
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 240,00	4	.	.	EPP/SS	Sim	---

0169 - Serviço com troca de Óleo 40 para motor em compressor odontológico | Valor de Referência: 69,08

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 40,09	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 60,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---

0170 - Serviço com troca de Pedal duplo para equipo odontológico | Valor de Referência: 398,35

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 340,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 370,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---

0171 - Serviço com troca de Pino elástico em caneta de alta/baixa rotação odontológica | Valor de Referência: 249,47

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E	34.626.067/0001-58	R\$ 170,00	6	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
SERVIÇOS LTDA								
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 180,00	6	.	.	EPP/SS	Sim	---



ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 249,47	6	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
-----------------------------------	--------------------	------------	---	---------------	---------------	----	-----	-----

0172 - Serviço de manutenção preventiva em Aparelho de Balança digital: calibração, limpeza geral e troca do circuito elétrico. | Valor de Referência: 126,49

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 90,00	8	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 100,00	8	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 126,49	8	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0173 - Serviço de Manutenção preventiva em Banho Maria | Valor de Referência: 187,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	Classif.	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 130,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	1	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 130,00	2	.	.	EPP/SS	2	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 187,33	2	não se aplica	não se aplica	ME		Sim	---

0174 - Serviço de Manutenção preventiva em centrifugas: verificação de rolamentos, potenciômetros, calibragem geral. | Valor de Referência: 217,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 150,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 217,37	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 217,37	2	.	.	EPP/SS	Sim	—

0175 - Serviço de Manutenção preventiva em detector fetal | Valor de Referência: 64,84

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 35,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 50,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 64,84	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0176 - Serviço de Manutenção preventiva em aparelho de sonar regulagem | Valor de Referência: 96,55

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 60,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 80,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 96,55	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0177 - Serviço de Manutenção Preventiva em foco cirúrgico de teto: aferição e ajuste | Valor de Referência: 502,72

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 380,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 400,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—



ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 502,72	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
-----------------------------------	--------------------	------------	---	---------------	---------------	----	-----	---

0178 - Serviço de Manutenção preventiva em Megastoscópio: verificar lâmpadas reatores e fazer limpeza no acrílico | Valor de Referência: 218,86

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 150,00	2	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 189,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 218,86	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

0179 - Serviço de Manutenção preventiva em Microscópio: limpeza geral calibragem de mesa e polimento de lentes | Valor de Referência: 275,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 190,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 275,50	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 275,50	2	.	.	EPP/SS	Sim	—

0180 - Serviço de Manutenção preventiva em monitor multiparametro: aferição | Valor de Referência: 501,86

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	Classif.	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 501,86	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	1	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 501,86	2	.	.	EPP/SS	2	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 501,86	2	não se aplica	não se aplica	ME	3	Sim	—

0181 - Serviço de manutenção Preventiva em Nebulizador: regulagem e ajuste | Valor de Referência: 169,06

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 150,00	5	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 169,06	5	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 169,06	5	.	.	EPP/SS	Sim	—

0182 - Serviço de Manutenção preventiva em Otoscópio: serviço de verificação de lâmpadas, pilhas, limpeza em espelho e lentes. | Valor de Referência: 202,66

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 160,00	3	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 202,66	3	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 202,66	3	.	.	EPP/SS	Sim	—

0183 - Serviço de Manutenção preventiva em secadora de roupas Industrial | Valor de Referência: 541,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 400,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 541,37	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

Página 29 de 32



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldocompraspublicas.com.br>. Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/09/2022 às 09:57:31. Código verificador: 358245



V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 541,37	2			EPP/SS	Sim	—
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								

0184 - Serviço de Manutenção preventiva em seladora de embalagens grau cirúrgico | Valor de Referência: 161,49

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 113,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 161,49	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 161,49	2	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								

0185 - Serviço de Manutenção preventiva em Aparelho de Raio-X: ajuste e regulagem | Valor de Referência: 1.655,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 1.150,00	2	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 1.655,33	2	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 1.655,33	2	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								

0186 - Serviço de manutenção preventiva em Aparelho de Balança digital: calibração, limpeza geral e troca do circuito elétrico | Valor de Referência: 156,54

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 140,00	48	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 156,54	48	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 156,54	48	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								

0187 - Serviço de Manutenção preventiva em detector fetal - Atenção Básica | Valor de Referência: 67,38

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 50,00	10	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 67,38	10	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 67,38	10	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								

0188 - Serviço de Manutenção preventiva em aparelho de sonar regulagem - Atenção Básica | Valor de Referência: 83,28

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 70,00	10	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 83,28	10	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 83,28	10	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								

0189 - Serviço de manutenção Preventiva em Nebulizador: regulagem e ajuste - Atenção Básica | Valor de Referência: 166,24

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 82,00	32	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	—
V N ASSISTENCIA TECNICA	32.474.997/0001-08	R\$ 83,28	32	.	.	EPP/SS	Sim	—
ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI								
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 166,24	32	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	—

Página 30 de 32



0190 - Serviço de Manutenção preventiva em Otoscópio: serviço de verificação de lâmpadas, pilhas, limpeza em especulo e lentes - Atenção Básica | Valor de Referência: 199,84

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 140,00	14	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 166,24	14	.	.	EPP/SS	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 199,84	14	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0191 - Serviço de Manutenção preventiva em seladora de embalagens grau cirúrgico - Atenção Básica | Valor de Referência: 303,72

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 180,00	8	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 199,84	8	.	.	EPP/SS	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 303,72	8	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

0192 - Serviço de manutenção preventiva com regulagem e ajuste de Pedal duplo em equipo odontológico | Valor de Referência: 118,92

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 100,00	50	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 118,92	50	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 303,72	50	.	.	EPP/SS	Sim	--

0193 - Serviço de manutenção Preventiva com regulagem, ajuste e aferição em refletor odontológico | Valor de Referência: 91,98

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 80,00	50	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 91,98	50	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 118,92	50	.	.	EPP/SS	Sim	--

0194 - Serviço de manutenção Preventiva da Engrenagem e rolamentos em geral em caneta de alta rotação odontológica | Valor de Referência: 84,11

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 70,00	50	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 84,11	50	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 91,98	50	.	.	EPP/SS	Sim	--

0195 - Serviço de manutenção Preventiva de limpeza e ajuste em caixa de comando do esgoto odontológico | Valor de Referência: 153,15

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 70,00	50	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	--
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 84,11	50	.	.	EPP/SS	Sim	--
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 153,15	50	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	--

Página 31 de 32



0196 - Serviço de manutenção Preventiva em aspirador odontológico regulagem e calibração | Valor de Referência: 112,78

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 100,00	40	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 112,78	40	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 153,15	40	.	.	EPP/SS	Sim	---

0197 - Serviço de manutenção Preventiva em compressor odontológico regulagem | Valor de Referência: 257,48

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 100,00	40	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 112,78	40	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 257,48	40	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0198 - Serviço de manutenção Preventiva em contra ângulo odontológico regulagem e ajuste | Valor de Referência: 107,78

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 95,00	48	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 107,78	48	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 257,48	48	.	.	EPP/SS	Sim	---

0199 - Serviço de manutenção preventiva em Fotopolimerizador odontológico: ajuste e regulagem | Valor de Referência: 121,98

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 85,00	30	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 107,78	30	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 121,98	30	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0200 - Serviço de manutenção Preventiva em micro-motor odontológico com ajuste e regulagem | Valor de Referência: 158,21

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 100,00	40	serviço	serviço	Ltda/Eireli	Sim	---
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 121,98	40	.	.	EPP/SS	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 158,21	40	não se aplica	não se aplica	ME	Sim	---

0201 - Serviço de manutenção preventiva em profet odontológico ajuste e regulagem | Valor de Referência: 184,49

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	Clasif.	LC 123/2006	Local/ Regional
V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI	32.474.997/0001-08	R\$ 90,00	30	.	.	EPP/SS	1	Sim	---
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	R\$ 90,00	30	serviço	serviço	Ltda/Eireli	2	Sim	---
ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	15.305.042/0001-08	R\$ 184,49	30	não se aplica	não se aplica	ME	.	Sim	---

